



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2017	Model/الموديل	4cylinder – 4سلندر	Specification / المواصفات	تويوتا-TOYOTA	نوع المركبة / Vehicle
فضي-silver	Color/اللون	بترول-PETROL	Fuel Type / نوع الوقود	اينوفا - INNOVA	الطراز/ Type
		رقم الشاصي/Chassis No	MHFCX8EM4H0108303		رقم المحرك/ Engine no

Details	ملاحظات Remarks	ضعيف poor	جيد good	البيان	م
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test				فحص العادم	2
front & raer glasses	تقشير على الزجاج الامامي	✓		الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats	قطع / to cut	✓		المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension	تسريب زيت طرمبة البور استرينق Power steering pump oil leak		✓	عجلة القيادة	5
Glass doors			✓	زجاج الابواب	6
Front bumper			✓	الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper	خدوش/Scratches		✓	الدعاميه الخلفيه	8
Body			✓	الهيكل	9
Paint	صدأ على البونيت / Rust on the bonnet	✓		الصبغ	10
Doors			✓	الأبواب	11
Interior modification	متفكك Disintegrated	✓		الديكور الداخلي	12
Roof			✓	السقف	13
Chassis	صدأ على الشاصي / Light on the chassis	✓		الشاصي	14
Gear	تم فحص الجير نظري The tartar was examined visually		✓	الجير	15
Kalag				كلج	16
Engine	لا يعمل + كويلات متفككة + تسريب زيت Not working + Disassembled coils + oil leakage	✓		المحرك	17
A/C				المكيف	18
Hade lithe				الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe				الإضاءة الخلفية	20
General Items	المفتاح مكسور داخل الخزانة The key is broken inside the safe			أشياء عامة	21
K M.	800287			الكيلو متر	

ملاحظات: سيخ مقياس الزيت مفقود + سيور المحرك مفقود + هوز فائض الرد تير مكسور

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not