

تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2015	الموديل/Model	8 cylinder – 8	المواصفات/ Specification	شيفرولية -CHEVROLET	نوع المركبة / Vehicle
ابیض-white	اللون /Color	بترول -PETROL	نوع الوقود/ Fuel Type	اکسبریس - EXPRESS	الطراز/ Type
		رقم الشاصي/Chassis No	1GCZG9CG5F1152195		رقم المحرك/ Engine no

D . 1	ملاحظات	ضعیف	جيد	. (-)(
Details	Remarks	poor	good	البيان	٦
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test			>	فحص العادم	2
front & raer glasses			>	الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats			>	المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension			>	عجلة القيادة	5
Glass doors			>	زجاج الابواب	6
Front bumper			\	الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper			\	الدعاميه الخلفيه	8
Body			>	الهيكل	9
Paint			>	الصبغ	10
Doors			\	الأبواب	11
Interior modification			\	الديكور الداخلي	12
Roof			>	السقف	13
Chassis	صدا على الشاصي Rust on the chassis	>		الشاصي	14
Gear	تم فحص الجير نظري The tartar was examined theoretically		>	الجير	15
Kalag				كلج	16
Engine			>	المحرك	17
A/C			>	المكيف	18
Hade lithe			>	الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe			>	الإضأءة الخلفية	20
General Items				أشياء عامة	21
K M.	74743			الكيلو متر	

ملاحظات: لم تتم التجرية على الطريق

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، و لا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration