

## تقييم للحالة الفنية للمركبة

## Technical condition of the vehicle

2019	الموديل/Model	4 cylinder – 4	المواصفات/ Specification	نیسان -NISSAN	نوع المركبة / Vehicle
ابیض-white	اللون /Color	بترول -PETROL	نوع الوقود/ Fuel Type	سنترا - SENTRA	الطراز/ Type
		رقم الشاصي/Chassis No	MNTBB7A96K6066327		رقم المحرك/ Engine no

Details	ملاحظات	ضعیف	جيد	البيان	م
	Remarks	poor	good		
Brake Test			>	فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test			<b>&gt;</b>	فحص العادم	2
front & raer glasses			<b>&gt;</b>	الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats			<b>&gt;</b>	المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension			<b>&gt;</b>	عجلة القيادة	5
Glass doors			~	زجاج الابواب	6
Front bumper			~	الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper			~	الدعاميه الخلفيه	8
Body			>	الهيكل	9
Paint			<b>&gt;</b>	الصبغ	10
Doors			>	الأبواب	11
Interior modification			<b>&gt;</b>	الديكور الداخلي	12
Roof			>	السقف	13
Chassis			>	الشاصبي	14
Gear			>	الجير	15
Kalag				كلج	16
Engine			>	المحرك	17
A/C			>	المكيف	18
Hade lithe			>	الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe			>	الإضأءة الخلفية	20
General Items				أشياء عامة	21
K M.	138391			الكيلو متر	

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

## ملاحظات

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.