



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2013	Model/الموديل	6cylinder - 6سلندر	Specification / المواصفات	VOLVO- فولفو	نوع المركبة / Vehicle
white- ابيض	Color/ اللون	DIESEL- ديزل	Fuel Type / نوع الوقود	PARADISO - براديسون	الطراز / Type
		Chassis No/رقم الشاصي	YV3S5L623DA161433		رقم المحرك / Engine no

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل		✓	Sign (ABS) - علامة (ABS)	Brake Test
2	فحص العادم				Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي	✓			Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✓			Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصبغ	✓			Paint
11	الابواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي	✓		تقشير على الطبلون Peeling The drummers	Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاصي	✓			Chassis
15	الجير	✓		تم فحص الجير نظري / visually	Gear
16	كلج				Kalag
17	المحرك		✓	تسريب زيت + صوت Oil leak + sound	Engine
18	المكيف	✓			A/C
19	الإضاءة الأمامية	✓			Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية	✓			Brake lithe
21	أشياء عامة			كسر علي الانارة الجانبية Broken side lighting	General Items
الكيلو متر		201471.4			K M.

ملاحظات: لم تتم التجربة علي الطريق + بعض التحكمات لا تعمل

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.