



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2019	Model/الموديل	8cylinder – 8سلندر	Specification / المواصفات	FORD- فورد	Vehicle / المركبة
white-ابيض	Color/اللون	PETROL- بترول	Fuel Type / نوع الوقود	F150	Type/الطراز
		Chassis No/رقم الشاصي	IFTEW1E5XKFC38324		Engine no/رقم المحرك

Details	ملاحظات Remarks	ضعيف poor	جيد good	البيان	م
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test				فحص العادم	2
front & raer glasses			✓	الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats	متسخة Dirty	✓		المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension			✓	عجلة القيادة	5
Glass doors			✓	زجاج الابواب	6
Front bumper			✓	الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper	كسر على الدعامة الخلفية Fracture on the back strut	✓		الدعاميه الخلفيه	8
Body			✓	الهيكل	9
Paint			✓	الصبغ	10
Doors			✓	الأبواب	11
Interior modification			✓	الديكور الداخلي	12
Roof			✓	السقف	13
Chassis	صدا على الشاصي Rust on the chassis	✓		الشاصي	14
Gear	تسريب زيت الجير Lime oil leakage	✓		الجير	15
Kalag				كلج	16
Engine	لا يعمل + بعض الاجزاء مفقودة It doesn't work+ Some parts are missing	✓		المحرك	17
A/C				المكيف	18
Hade lithe				الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe	كسر على الاضاءة الخلفية Broken backlight	✓		الإضاءة الخلفية	20
General Items				أشياء عامة	21
K M.	127832.6			الكيلو متر	

ملاحظات: صدا اسفل المركبة + تسريب زيت المحرك + براغي البونيت مفقودة

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.