



## تقييم للحالة الفنية للمركبة

### Technical condition of the vehicle

2017	Model/الموديل	6 cylinder – 6 سلندر	Specification / المواصفات	SUNWN - صن وين	Vehicle / المركبة
white-ابيض	Color/اللون	DIESEL- ديزل	Fuel Type / نوع الوقود	SW – B6860	Type / الطراز
		Chassis No/رقم الشاسي	LSFD832BXHC000892		Engine no / رقم المحرك

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم				Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي				front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي		✓	بعض المقاعد متقطعة Some seating is spotty	Front & rear seats
5	عجلة القيادة		✓	متقطعة + متفككة Intermittent + disjointed	Steering and Suspension
6	زجاج الابواب				Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✓			Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصبغ	✓		صدا متفرغ Rust in different places	Paint
11	الأبواب		✓	باب الراكب مكسور The passenger door is broken	Doors
12	الديكور الداخلي		✓	متفكك / Disintegrate	Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاسي	✓			Chassis
15	الجير	✓			Gear
16	كلج				Kalag
17	المحرك		✓	لا يعمل + بعض الاجزاء مفقودة Doesn't work + some parts are missing	Engine
18	المكيف				A/C
19	الإضاءة الأمامية				Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية				Brake lithe
21	أشياء عامة				General Items
الكيلو متر		# #			K M.

#### ملاحظات: الانارة الجانبية مكسورة

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.