



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2018	Model/الموديل	4cylinder – 4سلندر	Specification / المواصفات	تويوتا - TOYOTA	نوع المركبة / Vehicle
white - ابيض	Color/اللون	PETROL - بترول	Fuel Type / نوع الوقود	كامري - CAMRY	الطراز / Type
		رقم الشاسي/ Chassis No	JTNBF4HK8J300177		رقم المحرك / Engine no

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم	✓			Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي	✓			Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✓			Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصبغ		✓	رفرف خلفي يمين + رفرف خلفي يسار + الدبة Right rear flap + left rear flap + bag	Paint
11	الأبواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification
13	السقف				Roof
14	الشاسي	✓		طعج على الجسر الخلفي يسار A dent on the rear bridge, left	Chassis
15	الجير	✓		تم فحص الجير نظري The tartar was examined visually	Gear
16	كلج				Kalag
17	المحرك		✓	تسريب زيت Engine-oil-leak	Engine
18	المكيف	✓			A/C
19	الإضاءة الأمامية	✓			Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية	✓			Brake lithe
21	أشياء عامة			زر باب الراكب للزجاج لا يعمل The passenger door window button does not work	General Items
	الكيلو متر	281959			K M.

ملاحظات: لم تتم التجربة علي الطريق

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration