



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2019	Model/الموديل	8 cylinder – 8 سلندر	Specification / المواصفات	NISSAN- نيسان	نوع المركبة / Vehicle
white-ابيض	Color/اللون	PETROL- بترول	Fuel Type / نوع الوقود	PATROL – باترول	الطراز/ Type
		رقم الشاصي/ Chassis No	JN8AY2NY7K9370551		رقم المحرك/ Engine no

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم		✓	دخان ابيض / White smoke	Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & rear glasses
4	المقاعد امامي وخلفي	✓			Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعامية الامامية		✓	خدش على الدعامية الامامية / Scratch on the front bumper	Front bumper
8	الدعامية الخلفية		✓	تقشير على الدعامية الخلفية / Peeling on the back pillar	Rear bumper
9	الهيكل				Body
10	الصبغ		✓	السيارة مصبوغة كامل / The car is completely painted	Paint
11	الأبواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاصي		✓	صدأ على الشاصي / Light on the chassis	Chassis
15	الجير		✓	تسريب زيت / GEAR-OIL-LEAK	Gear
16	كلج				Kalag
17	المحرك		✓	تسريب زيت + صوت + تقطيع Oil leak + sound + cutting	Engine
18	المكيف	✓			A/C
19	الإضاءة الأمامية	✓			Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية	✓			Brake lithe
21	أشياء عامة				General Items
	الكيلو متر	201988			K M.

ملاحظات:

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.