



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2019	Model/الموديل	6 cylinder – 6 سلندر	Specification / المواصفات	تويوتا - TOYOTA	نوع المركبة / Vehicle
white-ابيض	Color/اللون	PETROL- بترول	Fuel Type / نوع الوقود	لاند كروزر- LAND CRUISER-	الطراز/ Type
		Chassis No/رقم الشاسي	JTMHU01J0K5154499		رقم المحرك/ Engine no

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم	✓			Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي	✓		Cut to seats / قطع على المقاعد	Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓		تقشير / peeling	Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✓		خدوش / Scratches	Rear bumper
9	الهيكل				Body
10	الصبغ	✓		صدا متفرغ على البودي Rust in various places on the body	Paint
11	الأبواب				Doors
12	الديكور الداخلي				Interior modification
13	السقف	✓		تأكل الصدا / Rust eats away	Roof
14	الشاسي	✓		تأكل الصدا / Rust eats away	Chassis
15	الجير	✓		تم فحص الجير نظري The tartar was examined visually	Gear
16	كلج	✓		لا يعمل / NOT WORK	Kalag
17	المحرك	✓			Engine
18	المكيف	✓			A/C
19	الإضاءة الأمامية	✓			Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية	✓		كسر / Broken	Brake lithe
21	أشياء عامة			صدا اسفل المركبة There is rust under the vehicle	General Items
	الكيلو متر	232704			K M.

ملاحظات: لم تتم التجربة على الطريق

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بصلاحية هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration