



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2017	الموديل/Model	8 سلندر – 8 cylinder	المواصفات / Specification	فورد - FORD	نوع المركبة / Vehicle
ابيض - white	اللون/Color	ديزل - DIESEL	نوع الوقود/ Fuel Type	خلاطة اسمنت - 4143M Cement mixer - 4143M	الطرز/Type
		رقم الشاصي/Chassis No	NMOMKGCD9HPK96462		رقم المحرك/Engine no

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم		✓	متفكك/Disintegrated	Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي	✓			Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب		✓	زجاج الباب الامامي يمين مكسور / The right front door / glass is broken	Glass doors
7	الدعاميه الاماميه		✓	مكسورة/Broken	Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه				Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصبغ		✓		Paint
11	الأبواب		✓	طعج على الباب امامي يمين / A dent on the right front / door	Doors
12	الديكور الداخلي				Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاصي				Chassis
15	الجير	✓		تم فحص الجير نظري The tartar was examined visually	Gear
16	كلج				Kalag
17	المحرك		✓	تسريب زيت Engine-oil-leak	Engine
18	المكيف		✓	هواء ساخن / Hot air	A/C
19	الإضاءة الأمامية		✓	الإضاءة الامامية يمين مكسورة / The right front light is / broken	Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية	✓			Brake lithe
21	أشياء عامة			نسريرب ديزل من الطرمبة / Diesel leaking from the pump	General Items
	الكيلو متر	211196			K M.

ملاحظات: المركبة عليها حادث امامي يمين + لم تتم التجربة علي الطريق + لم تتم تجربة الخلاط

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤول عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن