



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2016	Model/الموديل	4cylinder - 4سلندر	Specification / المواصفات	تويوتا-TOYOTA	نوع المركبة / Vehicle
white-ابيض	Color/اللون	PETROL- بترول	Fuel Type / نوع الوقود	كورولا - CORLLA	Type/الطراز
		Chassis No/رقم الشاصي	RKLBB9HE0G5162251		رقم المحرك/ Engine no

Details	ملاحظات Remarks	ضعيف poor	جيد good	البيان	م
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test			✓	فحص العادم	2
front & raer glasses			✓	الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats			✓	المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension	peeling / تقشير		✓	عجلة القيادة	5
Glass doors			✓	زجاج الابواب	6
Front bumper			✓	الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper	Scratch on the rear bumper/ خدش على الدعامية الخلفية	✓		الدعاميه الخلفيه	8
Body			✓	الهيكل	9
Paint	البونيت + بايين يسار Bonnet + two left doors	✓		الصبغ	10
Doors			✓	الأبواب	11
Interior modification			✓	الديكور الداخلي	12
Roof			✓	السقف	13
Chassis			✓	الشاصي	14
Gear	The tartar was examined / تم فحص الجير نظري visually		✓	الجير	15
Kalag				كلج	16
Engine	رجة في المحرك + صوت Engine jerk + sound		✓	المحرك	17
A/C			✓	المكيف	18
Hade lithe			✓	الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe			✓	الإضاءة الخلفية	20
General Items	صدا اسفل المركبة Light rust under the vehicle			أشياء عامة	21
K M.	314029			الكيلو متر	

ملاحظات: لم تتم التجربة علي الطريق

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, CarCheck does not

- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن