



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2016	Model/الموديل	4cylinder – 4سلندر	Specification / المواصفات	تويوتا-TOYOTA	نوع المركبة / Vehicle
white-ابيض	Color/اللون	PETROL-بترو	Fuel Type / نوع الوقود	هايس-HIACE	الطراز/ Type
		رقم الشاصي/Chassis No	JTGSX23P8G6172750		رقم المحرك/ Engine no

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم	✓			Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي	✓			Front & rear seats
5	عجلة القيادة		✓	قطع + طرمبة البور استيرنق + تسريب زيت Cut + steering pump + oil leak	Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✓			Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصبغ		✓	صدأ متفرغ / Rust in different places	Paint
11	الأبواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification
13	السقف		✓	صدأ على السقف / Rust on the ceiling	Roof
14	الشاصي	✓			Chassis
15	الجير		✓	تسريب زيت GEAR-OIL-LEAK	Gear
16	كلج	✓			Kalag
17	المحرك			تسريب زيت المحرك + تقطيع Engine oil leakage + Cutter	Engine
18	المكيف		✓	تسريب زيت + هواء ساخن Oil leakage + hot air	A/C
19	الإضاءة الأمامية	✓			Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية	✓			Brake lithe
21	أشياء عامة				General Items
	الكيلو متر	674629			K M.

ملاحظات: لم تتم التجربة على الطريق

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration