



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2019	Model/الموديل	8 cylinder – 8 سلندر	Specification / المواصفات	فورد - FORD	نوع المركبة / Vehicle
white-ابيض	Color/اللون	PETROL-بترو	Fuel Type / نوع الوقود	F 150	الطراز / Type
		Chassis No/رقم الشاسي	1FTEW1E50KFC38381		رقم المحرك / Engine no

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم	✓			Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي	✓			Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✓			Rear bumper
9	الهيك	✓			Body
10	الصبغ	✓			Paint
11	الابواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاسي		✓	تاكل الصدا Rust corrodes	Chassis
15	الجير	✓		تم فحص الجير نظري / The tartar was examined visually	Gear
16	كلج				Kalag
17	المحرك		✓	صوت sound	Engine
18	المكيف	✓			A/C
19	الإضاءة الأمامية	✓			Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية	✓			Brake lithe
21	أشياء عامة			مراجعة دينمو السيارة Car dynamo review	General Items
الكيلو متر		201612.0			K M.

ملاحظات: لم تتم التجربة على الطريق + براغي الرفارف الامامية مفقودة

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.