



Vehicle Test Certificate شهادة فحص مركبة

Inspection Information		Reference No. : 01-4602825 : رقم المرجع		معلومات الفحص	
Center Name:	Abu Dhabi License	ترخيص أبوظبي	مركز الفحص :		
Inspection Type:	FRESH TEST	فحص جديد	نوع الفحص :		
Inspection Purpose:	New Registration	تسجيل جديد	الغرض من الفحص :		
Inspection Date:	12-02-2025 @ 23:11:00 >> 12-02-2025 @ 23:26:04		تاريخ الفحص :		
Print Date:	12-02-2025 23:30		تاريخ الطباعة :		
Inspected By:	20378		الفاحص :		
Comments :	-		ملاحظات :		
Final Result :	FAILED	لم تجتاز الفحص	النتيجة :		

Vehicle Information		معلومات المركبة	
Plate No.:	TEMPORARY 6001	مؤقت	رقم اللوحة :
Plate Source & Kind:	ABU DHABI >> UNDER TRIAL	تحت التجربة << أبوظبي	مصدر ونوع اللوحة :
Chassis No.:	MHKMF52F0GK000731	MHKMF52F0GK000731	مصدر ونوع اللوحة :
Engine No.:	2NRF514843	2NRF514843	رقم المحرك :
Color:	WHITE	ابيض	اللون :
Model:	2016	2016	سنة الصنع :
Vehicle Type :	TOYOTA >> AVANZA	تويوتا << افنزا	نوع المركبة :
Vehicle Kind :	VAN CARGO >> LIGHT VEHICLE	فان شحن << مركبة خفيفة	صنف المركبة :
Made In :	INDONESIA	اندونيسيا	بلد الصنع :
Fuel :	PETROL	بنترول	الوقود :
Gear :	AUTOMATIC	اوتوماتيك	نوع الغيار :
Steering :	LEFT	يسار	اتجاه المقود :
No. of Passengers :	2	2	عدد الركاب :
No. of Doors :	4	4	عدد الأبواب :
No. of Cylinders :	4	4	عدد الأسطوانات :
No. of Axles :	2	2	عدد المحاور :
Horse Power :	120	120	قوة الأحصنة :
Weight Empty :	1600 K	كيلو >> 1600	الوزن فارغة :
Weight Loaded :	750 K	كيلو 750	الوزن محملة :
Weight Estimated :	0 K	كيلو 0	الوزن محسوب :
Weight Type :	K	كيلو	نوع الوزن :
Previous Odometer :	0	0	عداد المسافة السابق :
Current Odometer :	123284	123284	عداد المسافة الحالي :

Inspection Details Result		تفاصيل نتيجة الفحص	
Visual Test	Failed 0 Low: 0 - High: 0	لم تجتاز الفحص	الفحص النظري

5	Body	جسم المركبة	5
47	Remove Plastic Cover Under Vehicle For Retest	Front Left	47 إزالة اغطية المركبة السفلية البلاستيك لإعادة الفحص
47	Remove Plastic Cover Under Vehicle For Retest	Front Right	47 إزالة اغطية المركبة السفلية البلاستيك لإعادة الفحص
7	General Items	أجزاء عامة	7
1	Stop Smoke From Engine		1 تصفية المحرك من الدخان
17	Install Divider (Van)	Front Middle	17 تركيب حاجز بين السائق والحمولة
18	Replace Side Glass With Sheet Metal (Van)	Middle Left	18 تبديل الزجاج بصفائح معدنية على الجوانب
18	Replace Side Glass With Sheet Metal (Van)	Middle Right	18 تبديل الزجاج بصفائح معدنية على الجوانب
9	Specifications & Measurements	المواصفات و المقاييس	9
5	A Plate Of Gcc On The Door		5 ملصق المواصفات الخليجية على الباب
10	Comments	ملاحظات	10
66	Vehicle Tested As Customer Request		66 تم فحص المركبة بناء على طلب المراجع
12	Chassis	القاعدة	12
36	Clean Chassis By Steam	Front Left	36 تنظيف القاعدة بالبخار
36	Clean Chassis By Steam	Front Right	36 تنظيف القاعدة بالبخار

Terms and conditions

الشروط والقوانين

Certificate valid for 30 days from first test date. Failed parts would be retested two times only from the first test. If test period or retest time exceeded, a new test shall be carried out.

الشهادة صالحة لمدة 30 يوما من تاريخ الاختبار الأول. سيتم إعادة اختبار الأجزاء الفاشلة مرتين فقط من الاختبار الأول. إذا تجاوزت فترة الاختبار أو وقت إعادة الاختبار، يجب إجراء اختبار جديد

The certificate is issued as per Drive and Licensing Department. ADNOC Distribution shall not be held liable to any party

هذه الشهادة أصدرت بناء على متطلبات جهة الترخيص فقط، ولا تتحمل شركة أدنوك للتوزيع أي التزامات اتجاه الغير



تقييم إرشادي للحالة الفنية للمركبة وغير ملزم لأي طرف

Instructive evaluation of the technical condition of the vehicle and is not obligated on either party

الوطنية للمزادات AL WATANEYA AUCTION

تباع المركبة وفقا للتقرير المرفق من الجهة الفاحصة

The vehicle is sold according to the attached report from the examiner