



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2019	Model/الموديل	8cylinder – 8سلندر	Specification / المواصفات	FORD- فورد	Vehicle / المركبة
white-ابيض	Color/اللون	PETROL- بترول	Fuel Type / نوع الوقود	F150	Type / الطراز
		Chassis No/رقم الشاصي	IFTEW1E54KFC38271		Engine no / رقم المحرك

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم				Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي		✓	متسخة Dirty	Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✓			Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصبيغ		✓	الصندوق الخلفي Back box	Paint
11	الأبواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي		✓	متسخ Dirty	Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاصي		✓	صدأ على الشاصي Rust on the chassis	Chassis
15	الجير		✓	تسريب زيت الجير Lime oil leakage	Gear
16	كلج				Kalag
17	المحرك		✓	لا يعمل It doesn't work	Engine
18	المكيف				A/C
19	الإضاءة الأمامية				Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية		✓	كسر على الاضاءة الخلفية Broken backlight	Brake lithe
21	أشياء عامة				General Items
الكيلو متر		226807.2			K M.

ملاحظات: الإطارات الخلفية مبنشرة

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويقتصر الفحص في هذه الحالة على سيارتي