



## تقييم للحالة الفنية للمركبة

### Technical condition of the vehicle

|            |               |                       |                           |                 |                        |
|------------|---------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|
| 2010       | Model/الموديل | 4cylinder - 4سلندر    | Specification / المواصفات | تويوتا - TOYOTA | نوع المركبة / Vehicle  |
| white-ابيض | Color/اللون   | PETROL - بترول        | Fuel Type / نوع الوقود    | هايس - HIACE    | الطراز / Type          |
|            |               | رقم الشاسي/Chassis No | JTGSX23P8A6069268         |                 | رقم المحرك / Engine no |

| م  | البيان                 | جيد<br>good | ضعيف<br>poor | ملاحظات<br>Remarks                                    | Details                 |
|----|------------------------|-------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1  | فحص الفرامل            |             |              |                                                       | Brake Test              |
| 2  | فحص العادم             | ✓           |              |                                                       | Exhaust Gas Test        |
| 3  | الزجاج الامامي والخلفي | ✓           |              |                                                       | front & raer glasses    |
| 4  | المقاعد امامي وخلفي    | ✓           |              |                                                       | Front & rear seats      |
| 5  | عجلة القيادة           | ✓           |              | ايلات الاستيرنق<br>Eilat Al-Estaring                  | Steering and Suspension |
| 6  | زجاج الابواب           | ✓           |              |                                                       | Glass doors             |
| 7  | الدعاميه الاماميه      |             | ✓            | تقشير<br>peeling                                      | Front bumper            |
| 8  | الدعاميه الخلفيه       | ✓           |              |                                                       | Rear bumper             |
| 9  | الهيكل                 | ✓           |              |                                                       | Body                    |
| 10 | الصبغ                  | ✓           |              |                                                       | Paint                   |
| 11 | الأبواب                | ✓           |              |                                                       | Doors                   |
| 12 | الديكور الداخلي        | ✓           |              |                                                       | Interior modification   |
| 13 | السقف                  | ✓           |              |                                                       | Roof                    |
| 14 | الشاسي                 | ✓           |              |                                                       | Chassis                 |
| 15 | الجير                  | ✓           |              | تم فحص الجير نظري<br>The tartar was examined visually | Gear                    |
| 16 | كلج                    | ✓           |              |                                                       | Kalag                   |
| 17 | المحرك                 | ✓           |              | تقطيع في المحرك<br>Cutting in the engine              | Engine                  |
| 18 | المكيف                 | ✓           |              |                                                       | A/C                     |
| 19 | الإضاءة الأمامية       | ✓           |              |                                                       | Hade lithe              |
| 20 | الإضاءة الخلفية        | ✓           |              |                                                       | Brake lithe             |
| 21 | أشياء عامة             |             |              | مساعداات امامية<br>Front aids                         | General Items           |
|    | الكيلو متر             | 263417      |              |                                                       | K M.                    |

#### ملاحظات: لم تتم التجربة علي الطريق

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.