

تقييم لحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2019	الموديل / Model	8cylinder – سلندر 8	المواصفات / Specification	نيسان - NISSAN	نوع المركبة / Vehicle Type
ابيض - white	اللون / Color	PETROL - بترول	نوع الوقود / Fuel Type	PATROL - باترول	الطراز / Type
	رقم الشاسي / Chassis No	JN8AY2NY7K9370470			رقم المحرك / Engine no

Details	ملاحظات Remarks	ضعيف poor	جيد good	البيان	م
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test				فحص العادم	2
front & rear glasses		✓		الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats		✓		المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension		✓		عجلة القيادة	5
Glass doors		✓		زجاج الابواب	6
Front bumper	كسر على الدعامية الامامية / Fracture on the front strut	✓		الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper		✓		الدعاميه الخلفيه	8
Body		✓		الهيكل	9
Paint	طرف يمين + البوتيت + رفرف امامي يسار Right side + bonnet + left front fender	✓		الصبغ	10
Doors		✓		الابواب	11
Interior modification		✓		الديكور الداخلي	12
Roof		✓		السقف	13
Chassis	صدا على الشاسي / Light on the chassis	✓		الشاسي	14
Gear	تم فحص الجير نظري The tartar was examined visually	✓		الجير	15
Kalag				كلج	16
Engine	لا يعمل / not working			المحرك	17
A/C				المكيف	18
Hade lithe				الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe				الإضاءة الخلفية	20
General Items	لايترايد امامي مفقود Front lighttide missing			أشياء عامة	21
K M.	295542			الكيلو متر	

ملاحظات :

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، وبعثبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.