



تقييم للحالة الفنية للمركبة
Technical condition of the vehicle

2019	الموديل / Model	6 cylinder - 6 سلندر	المواصفات / Specification	تويوتا - TOYOTA	نوع المركبة / Vehicle
white - ابيض	اللون / Color	PETROL - بترول	نوع الوقود / Fuel Type	لاندكروزر - LAND-CRUISER	الطراز / Type
JTMHU01JXK5150296					رقم الشاسي / Chassis No

م	البيان	جيد goog	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم	✓			Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي		✓	Cut to seats - قطع على المقاعد	Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعامية الامامية	✓	✓	Peeling on the front bumper / تقشير على الدعامية الامامية	Front bumper
8	الدعامية الخلفية	✓			Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصينغ		✓	Front fender, right and left + bags / زقرف امامي يمين ويسار + الشنطة	Paint
11	الابواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاسي		✓	Light on the chassis / صدا على الشاسي	Chassis
15	الجير	✓		The tartar was examined visually / تم فحص الجير نظري	Gear
16	كلنج				Kalag
17	المحرك			NOT WORK - لا يعمل	Engine
18	المكيف				A/C
19	الإضاءة الأمامية				Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية				Brake lithe
21	أشياء عامة				General Items
الكيلو متر		298935			.K M

ملاحظات :

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.