



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2019	Model/الموديل	6 cylinder – 6 سلندر	Specification / المواصفات	تويوتا - TOYOTA	نوع المركبة / Vehicle
white- ابيض	Color/ اللون	PETROL- بترول	Fuel Type / نوع الوقود	لاند كروزر- LAND CRUISER-	الطراز / Type
		Chassis No/رقم الشاسي	JTMHU01J4K4177936		رقم المحرك / Engine no

Details	ملاحظات Remarks	ضعيف poor	جيد good	البيان	م
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test	rust/ صدا		✓	فحص العادم	2
front & raer glasses			✓	الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats	cut / قطع	✓		المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension	Cut on the steering wheel/ قطع على عجلة القيادة			عجلة القيادة	5
Glass doors			✓	زجاج الابواب	6
Front bumper	Disintegrated / مفككة	✓		الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper			✓	الدعاميه الخلفيه	8
Body			✓	الهيكل	9
Paint			✓	الصبغ	10
Doors			✓	الأبواب	11
Interior modification			✓	الديكور الداخلي	12
Roof	Echo point / نقطة صدا	✓		السقف	13
Chassis	Rust corrodes / تاكل الصدا	✓		الشاسي	14
Gear			✓	الجير	15
Kalag				كلج	16
Engine	OIL-LEAK / تسريب زيت	✓		المحرك	17
A/C			✓	المكيف	18
Hade lithe			✓	الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe			✓	الإضاءة الخلفية	20
General Items	مراجعة فتحة السقف Sunroof review			أشياء عامة	21
K M.	264868			الكيلو متر	

ملاحظات: صدا أسفل المركبة + انواع عمود الرود + لم تتم التجربة على الطريق

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.