



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2019	Model/الموديل	6 cylinder – 6 سلندر	Specification / المواصفات	تويوتا- TOYOTA	نوع المركبة / Vehicle
white-ابيض	Color/اللون	PETROL- بترول	Fuel Type / نوع الوقود	لاند كروزر LAND-CRUISER	Type / الطراز
		رقم الشاسي/Chassis No	JTMHU01J5K4179209		رقم المحرك/Engine no

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم	✓			Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي		✓	Cut / قطع	Front & rear seats
5	عجلة القيادة		✓	Peeling / تقشير	Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✓			Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصبغ		✓	رفر ف امامي يمين يسار + البونيت + الدبة Front fender right left + bonnet + bag	Paint
11	الأبواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاسي		✓	صدأ / Rust	Chassis
15	الجير	✓		تم الفحص نظري / The visual examination was done	Gear
16	كلج				Kalag
17	المحرك	✓			Engine
18	المكيف	✓			A/C
19	الإضاءة الأمامية	✓			Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية				Brake lithe
21	أشياء عامة			طعج علي الدبة / Stabbed on the bag	General Items
	الكيلو متر	261116			K M.

ملاحظات: لم تتم التجربة علي الطريق

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.