



تقييم للحالة الفنية للمركبة
Technical condition of the vehicle

2019	الموديل / Model	8 cylinder - 8 سلندر	المواصفات / Specification	NISSAN	نوع المركبة / Vehicle
white - ابيض	اللون / Color	PETROL - بترول	Fuel Type / نوع الوقود	باترول - Patrol	الطراز / Type
JN8AY2NY6K9370492					رقم الشاسي / Chassis No

م	البيان	جيد goog	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم	✓			Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي	✓			Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعامة الامامية	✓			Front bumper
8	الدعامة الخلفية	✓			Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصبيغ		✓	The car is completely painted except for 4 pieces / السيارة مصبوغة بالكامل ما عدا 4 قطع	Paint
11	الابواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاسي	✓		صدأ / rust	Chassis
15	الجير		✓	اثار تصليح على الجير / Effects of repair on lime	Gear
16	كلنج				Kalag
17	المحرك	✓			Engine
18	المكيف	✓			A/C
19	الإضاءة الامامية	✓			Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية	✓			Brake lithe
21	أشياء عامة			Airpac sign - علامة الايرباك + Geek engine sign / علامة الجيك انجن	General Items
الكيلو متر		166624			.K M

ملاحظات :

لم تتم التجربة على الطريق / Not tested on the road
براغي البونيت مفتوحة / Bonnet bolts open

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.