

## تقييم لحالة الفنية للمركبة

### Technical condition of the vehicle

2016	Model/الموديل	6cylinder – سلندر 6	المواصفات / Specification	MERCEDES - مرسيدس	نوع المركبة / Vehicle Type
White - أبيض	Color/اللون	diesel - ديزل	Fuel Type/ نوع الوقود	Vito - فيتو	Type/الطراز
WD4WG2A9XG3185445	Chassis No/ رقم الشاصي	-	-	-	Engine no/ رقم المحرك

Details	ملاحظات Remarks	ضعيف poor	جيد good	البيان	م
Brake Test		✓		فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test		✓		فحص العادم	2
front & rear glasses	يوجد كسر في الزجاج الأمامي There is a crack in the windshield -	✓		الزجاج الأمامي والخلفي	3
Front & rear seats		✓		المقاعد الأمامي وخلفي	4
Steering and Suspension		✓		عجلة القيادة	5
Glass doors		✓		زجاج الأبواب	6
Front bumper		✓		الدعاميه الأماميه	7
Rear bumper		✓		الدعاميه الخلفيه	8
Body		✓		الهيكل	9
Paint		✓		الصبغ	10
Doors		✓		الأبواب	11
Interior modification		✓		الديكور الداخلي	12
Roof		✓		السقف	13
Chassis		✓		الشاسي	14
Gear		✓		الجبر	15
Kalag		✓		كلاج	16
Engine		✓		المحرك	17
A/C		✓		المكيف	18
Hade lithe		✓		الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe		✓		الإضاءة الخلفية	20
General Items		✓		أشياء عامة	21
K M.	284868			الكيلو متر	

ملاحظات :

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.
- شهادة الفحص سارية وتنظر حاله المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، وبعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.