



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2019	الموديل/Model	6 سلندر – 6 cylinder	المواصفات / Specification	تويوتا-TOYOTA	نوع المركبة / Vehicle
ابيض-white	اللون/Color	بترول-PETROL	نوع الوقود/ Fuel Type	لاند كروزر-LAND CRUISER-	الطراز/Type
		رقم الشاصي/Chassis No	JTMHU01J8K5152502		رقم المحرك/Engine no

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم		✓	صوت + صدا sound + rust	Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي				front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي		✓	قطع / cut	Front & rear seats
5	عجلة القيادة		✓	قطع / cut	Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه				Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه		✓	كسر على الدعامية الخلفية / Fracture on the back strut	Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصبغ	✓			Paint
11	الأبواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاصي		✓	صدا على الشاصي / Light on the chassis	Chassis
15	الجير		✓	تسريب زيت / GEAR-OIL-LEAK	Gear
16	كلج				Kalag
17	المحرك		✓	تقطيع + صوت Cutting + sound	Engine
18	المكيف	✓			A/C
19	الإضاءة الأمامية				Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية		✓	كسر / break	Brake lithe
21	أشياء عامة				General Items
	الكيلو متر	327891			K M.

ملاحظات:

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.