



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2019	Model/الموديل	6 cylinder – 6 سلندر	Specification / المواصفات	تويوتا - TOYOTA	نوع المركبة / Vehicle
white- ابيض	Color/ اللون	PETROL- بترول	Fuel Type / نوع الوقود	لاند كروزر- LAND CRUISER-	الطراز / Type
		Chassis No/رقم الشاصي	JTMHU01J7K5154807		رقم المحرك / Engine no

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم	✓			Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي	✓		قطع / cut	Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓		تقشير + تسريب زيت البور/ Peeling + Bora oil infusion	Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✓		كسر على الدعامية الخلفية / Broken back Bumper	Rear bumper
9	الهيكل				Body
10	الصبغ	✓		بيانات الصبغ أسفل / Dye data below	Paint
11	الأبواب	✓		طعج على الباب الامامي يسار / A dent on the front door on the left	Doors
12	الديكور الداخلي				Interior modification
13	السقف	✓		صدأ على السقف الخارجي / Rust on the exterior roof	Roof
14	الشاصي	✓		تآكل الصدأ / Rust corrodes	Chassis
15	الجير	✓		تم فحص الجير نظري / The tartar was examined visually	Gear
16	كلج				Kalag
17	المحرك	✓		صوت + تسريب زيت / Sound + oil leak	Engine
18	المكيف	✓		هواء ساخن / Hot air	A/C
19	الإضاءة الأمامية	✓			Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية	✓			Brake lithe
21	أشياء عامة				General Items
	الكيلو متر			408013	K M.

ملاحظات: صدأ على الباب الخلفي يمين + طرف يسار كامل + رفرف امامي يمين + باب خلفي يمين + رفرف خلفي يمين + الدبة +

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

صدأ + صدأ علي كفر الباب خلفي يسار

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.