



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2019	Model/الموديل	6 cylinder – 6 سلندر	Specification / المواصفات	تويوتا - TOYOTA	نوع المركبة / Vehicle
white-ابيض	Color/اللون	PETROL- بترول	Fuel Type / نوع الوقود	لاند كروزر- LAND CRUISER	الطراز / Type
		Chassis No/رقم الشاسي	JTMHU01J1K5153944		رقم المحرك / Engine no

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم		✓	صدأ / rust	Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & rear glasses
4	المقاعد امامي وخلفي	✓			Front & rear seats
5	عجلة القيادة		✓	قطع على عجلة القيادة / Cut on the steering wheel	Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓		زر باب الراكب لا يعمل / The passenger door button does not work	Glass doors
7	الدعامية الامامية	✓			Front bumper
8	الدعامية الخلفية	✓			Rear bumper
9	الهيكل		✓	صدأ / rust	Body
10	الصبغ		✓	صدأ متفرغ على البودي / Rust in different places of the body	Paint
11	الأبواب		✓	صدأ / rust	Doors
12	الديكور الداخلي		✓	متسخ / dirty	Interior modification
13	السقف		✓	صدأ على السقف / Rust on the ceiling	Roof
14	الشاسي		✓	تآكل الصدأ / Rust corrodes	Chassis
15	الجير	✓		تم فحص الجير نظري / The tartar was examined visually	Gear
16	كلج	✓			Kalag
17	المحرك		✓	تقطيع + صوت / Cutting + sound	Engine
18	المكيف		✓	هواء ساخن / Hot air	A/C
19	الإضاءة الأمامية				Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية		✓	كسر / broken	Brake lithe
21	أشياء عامة			صدأ اسفل المركبة / There is rust under the vehicle	General Items
	الكيلو متر	451992			K M.

ملاحظات: كسر علي السلم + لم تتم التجربة على الطريق

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.