



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2018	Model/الموديل	6 cylinder – 6 سلندر	Specification / المواصفات	CHEVROLET - شيفروليه	نوع المركبة / Vehicle
white-أبيض	Color/اللون	PETROL-بترو	Fuel Type / نوع الوقود	IMPALA - إمبالا	Type/الطراز
		Chassis No/رقم الشاصي	2G1135S3J9157223		رقم المحرك / Engine no

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم	✓			Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي	✓			Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✓			Rear bumper
9	الهيكل	✓		نقطة صدأ على هيكل الدبة – Rust spot on dicky	Body
10	الصبغ		✓	باب أمامي يسار + باب خلفي يسار + رفرف خلفي يسار Front left door + Rear left door + Rear left fender	Paint
11	الأبواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاصي	✓			Chassis
15	الجير	✓		تم الفحص نظري – Theoretically checking	Gear
16	كلج				Kalag
17	المحرك	✓			Engine
18	المكيف	✓			A/C
19	الإضاءة الأمامية	✓			Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية	✓			Brake lithe
21	أشياء عامة			برغي عصا الجير مكسور – Gear lever bolt broken	General Items
الكيلو متر		193082		K M.	

ملاحظات: لم تتم التجربة على الطريق Not tested on road

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.