



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2017	Model/الموديل	4 cylinder – 4 سلندر	Specification / المواصفات	تويوتا - TOYOTA	نوع المركبة / Vehicle
white-أبيض	Color/اللون	PETROL-بترو	Fuel Type / نوع الوقود	يارس - YARIS	الطراز / Type
		رقم الشاسي/Chassis No	MHFB29F35H2017227		رقم المحرك / Engine no

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم				Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي	✓			Front & rear seats
5	عجلة القيادة		✓	قطع على عجلة القيادة - Cutting on steering	Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه				Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✓			Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصبغ		✓	البونيت + رفرف أمامي يسار – Bonnet + Front left fender	Paint
11	الأبواب	✓		طعج باب أمامي يمين – Front right door damage	Doors
12	الديكور الداخلي				Interior modification
13	السقف		✓	صدأ متفرق – Rust in different places	Roof
14	الشاسي	✓			Chassis
15	الجير	✓		تم الفحص نظري – Theoretically checking	Gear
16	كلج				Kalag
17	المحرك	✓			Engine
18	المكيف	✓			A/C
19	الإضاءة الأمامية				Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية	✓			Brake lithe
21	أشياء عامة				General Items
الكيلو متر		192726			K M.

ملاحظات: تم التجربة على الطريق Tested on road

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.