



تقييم للحالة الفنية للمركبة
Technical condition of the vehicle

2019	الموديل / Model	6 cylinder - 6 سلندر	المواصفات / Specification	تويوتا - TOYOTA	نوع المركبة / Vehicle
ابيض - white	اللون / Color	بنترول - PETROL	نوع الوقود / Fuel Type	لاندكروزر - LAND-CRUISER	الطراز / Type
JTMHV01J6K4171832					رقم الشاسي / Chassis No

م	البيان	جيد goog	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم	✓			Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي		✓	Cut to seats - قطع على المقاعد	Front & rear seats
5	عجلة القيادة		✓	تقشير / Peeling	Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✓			Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصبيغ	✓			Paint
11	الابواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاسي		✓	صدا على الشاسي / Light on the chassis	Chassis
15	الجير	✓		The tartar was examined visually / تم فحص الجير نظري	Gear
16	كلنج				Kalag
17	المحرك	✓			Engine
18	المكيف	✓			A/C
19	الإضاءة الامامية	✓			Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية	✓		Broken lighting on the left / كسر على الاضاءة يسار	Brake lithe
21	أشياء عامة			Sunroof review / مراجعة فتحة السقف	General Items
الكيلو متر		476655			.K M

ملاحظات :

لم تتم التجربة على الطريق / Not tested on the road

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.