



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2019	الموديل/Model	4سلندر - 4cylinder	المواصفات / Specification	تويوتا-TOYOTA	نوع المركبة / Vehicle
ابيض-white	اللون/Color	بترول - PETROL	نوع الوقود / Fuel Type	هايلوكس - HILUX	الطراز/Type
	رقم الشاصي/Chassis No	MROCX9CDOK3985205			رقم المحرك/Engine no

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم				Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & rear glasses
4	المقاعد امامي وخلفي	✓			Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✓			Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصبغ		✓	رفرف خلفي يمين + رفرف خلفي يسار Right rear fender + left rear fender	Paint
11	الأبواب	✓		طعج على باب امامي يمين A dent on the right front door	Doors
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification
13	السقف		✓	نقاط صدأ Rust points	Roof
14	الشاصي	✓			Chassis
15	الجير	✓		تم فحص الجير نظري The tartar was examined visually	Gear
16	كلج	✓			Kalag
17	المحرك	✓			Engine
18	المكيف	✓			A/C
19	الإضاءة الأمامية	✓			Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية	✓			Brake lithe
21	أشياء عامة				General Items
	الكيلو متر	237943			K M.

ملاحظات: لم تتم التجربة على الطريق

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.