



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

| | | | | | |
|------------|---------------|-----------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|
| 2016 | الموديل/Model | 4 سلندر – 4 cylinder | المواصفات / Specification | تويوتا-TOYOTA | نوع المركبة / Vehicle |
| ابيض-white | اللون/Color | بترول-PETROL | نوع الوقود / Fuel Type | كورولا - COROLLA | الطراز/Type |
| | | رقم الشاصي/Chassis No | RKLBB9HEXG51625 | | رقم المحرك/Engine no |

| م | البيان | جيد good | ضعيف poor | ملاحظات Remarks | Details |
|----|------------------------|-------------|--------------|--|-------------------------|
| 1 | فحص الفرامل | | ✓ | Sign (ABS)- علامة ABS | Brake Test |
| 2 | فحص العادم | ✓ | | | Exhaust Gas Test |
| 3 | الزجاج الامامي والخلفي | ✓ | | | front & raer glasses |
| 4 | المقاعد امامي وخلفي | ✓ | | | Front & rear seats |
| 5 | عجلة القيادة | ✓ | | | Steering and Suspension |
| 6 | زجاج الابواب | ✓ | | | Glass doors |
| 7 | الدعاميه الاماميه | ✓ | | | Front bumper |
| 8 | الدعاميه الخلفيه | | ✓ | خدوش / Scratches | Rear bumper |
| 9 | الهيكل | ✓ | | الديكور الداخلي للكبينة ممزق The interior decoration of the cabin is torn | Body |
| 10 | الصبغ | | ✓ | Dye data below - بيانات الصبغ اسفل | Paint |
| 11 | الأبواب | ✓ | | | Doors |
| 12 | الديكور الداخلي | ✓ | | | Interior modification |
| 13 | السقف | | ✓ | نقاط صدأ على السقف Rust spots on the ceiling | Roof |
| 14 | الشاصي | ✓ | | | Chassis |
| 15 | الجير | ✓ | | The tartar was examined visually / تم فحص الجير نظري | Gear |
| 16 | كلج | | | | Kalag |
| 17 | المحرك | ✓ | | | Engine |
| 18 | المكيف | ✓ | | | A/C |
| 19 | الإضاءة الأمامية | ✓ | | | Hade lithe |
| 20 | الإضاءة الخلفية | ✓ | | | Brake lithe |
| 21 | أشياء عامة | | | كسر هوز راجع الردياتير Broken radiator hose | General Items |
| | الكيلو متر | 304573 | | | K M. |

ملاحظات: لم تتم التجربة علي الطريق + البونيت + رفراف امامي يمين + رفراف امامي يسار + رفراف خلفي يسار

+صدأ علي الرفرف الخلفي يمين

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.