

2019	الموديل / Model	6 cylinder	المواصفات / Specification	TOYOTA -	نوع المركبة / Vehicle
ابيض - white	اللون / Color	PETROL-	نوع الوقود / Fuel Type	LAND-CRUISER-	الطراز / Type
JTMHU01J8K4182346					رقم الشاسي / Chassis No

Details	ملاحظات Remarks	ضعيف poor	جيد goog	البيان	م
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test			✓	فحص الغادم	2
front & rear glasses			✓	الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats	قطع على المقاعد -Cut to seats	✓		المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension	عصير + تسرب زيت الزيور /Peeling + uranium oil infusion	✓		عجلة القيادة	5
Glass doors			✓	زجاج الابواب	6
Front bumper	خدوش + لايتر مفقود /Scratches + missing tire liner	✓		الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper	كسر على الدعامه الخلفية -Fracture on the back strut	✓		الدعاميه الخلفيه	8
Body		✓		الهيكل	9
Paint		✓		الصبغ	10
Doors		✓		الابواب	11
Interior modification		✓		الديكور الداخلي	12
Roof		✓		السقف	13
Chassis	صدا على الشاسي /Light on the chassis	✓		الشاسي	14
Gear	تم فحص الجير نظري /The tartar was examined visually		✓	الجير	15
Kalag			✓	كلج	16
Engine			✓	المحرك	17
A/C			✓	المكيف	18
Hade lithe	إشارة اماميه يسار لا تعمل /Front left signal not working		✓	الإشارة الامامية	19
Brake lithe	نقر /Click		✓	الإشارة الخلفية	20
General Items	علامة التراكم /Traction sign			أشياء عامة	21
.K M	348591			الكيلو متر	

ملاحظات :

Not tested on the road / لم يتم التجربة على الطريق

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

شهادة الشخص سارية وتحضر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويتعذر الشخص في هذه الحالة غير ساري.

أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.