



تقييم للحالة الفنية للمركبة
Technical condition of the vehicle

2019	الموديل / Model	6 cylinder - 6 سلندر	المواصفات / Specification	تويوتا - TOYOTA	نوع المركبة / Vehicle
ابيض - white	اللون / Color	بنترول - PETROL	نوع الوقود / Fuel Type	لاندر كروزر - LAND-CRUISER	الطرز / Type
JTMHU01J9K5151567					رقم الشاصي / Chassis No

م	البيان	جيد goog	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم	✓			Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & rear glasses
4	المقاعد امامي وخلفي	✓			Front & rear seats
5	عجلة القيادة		✓	تقشير / Peeling	Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه		✓	كسر على الدعامة الخلفية - Fracture on the back strut	Rear bumper
9	الهيكل	✓		صدأ على الهيكل الداخلى للدابة - There is rust in the outer structure of the bag	Body
10	الصبغ		✓	ررف امامى وخلفى يمين + باب خلفى يسار / Front and rear right flap + left rear door	Paint
11	الابواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلى	✓			Interior modification
13	السقف		✓	نقاط صدأ على السقف / Rust spots on the ceiling	Roof
14	الشاصي		✓		Chassis
15	الجير		✓	تسريب زيت / oil leakage	Gear
16	كلنج	✓			Kalag
17	المحرك	✓			Engine
18	المكيف	✓			A/C
19	الإضاءة الامامية	✓			Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية	✓		نقر / Click	Brake lithe
21	أشياء عامة				General Items
				365396	.KM

ملاحظات :

لم تتم التجربة على الطريق / Not tested on the road

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.