



تقييم للحالة الفنية للمركبة
Technical condition of the vehicle

| | | | | | |
|-------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 2019 | الموديل / Model | 6 cylinder - 6 سلندر | المواصفات / Specification | تويوتا - TOYOTA | نوع المركبة / Vehicle |
| ابيض - white | اللون / Color | بنترول - PETROL | نوع الوقود / Fuel Type | لاندكروزر - LAND-CRUISER | الطراز / Type |
| JTMHU01J4K5156658 | | | | | رقم الشاسي / Chassis No |

| م | البيان | جيد goog | ضعيف poor | ملاحظات Remarks | Details |
|------------|------------------------|-------------|--------------|---|-------------------------|
| 1 | فحص الفرامل | | | | Brake Test |
| 2 | فحص العادم | | ✓ | صدأ على العادم / Rust on exhaust | Exhaust Gas Test |
| 3 | الزجاج الامامي والخلفي | ✓ | | | front & raer glasses |
| 4 | المقاعد امامي وخلفي | | | | Front & rear seats |
| 5 | عجلة القيادة | | ✓ | تقشير / Peeling | Steering and Suspension |
| 6 | زجاج الابواب | ✓ | | | Glass doors |
| 7 | الدعاميه الاماميه | | ✓ | تقشير / Peeling | Front bumper |
| 8 | الدعاميه الخلفيه | ✓ | | | Rear bumper |
| 9 | الهيكل | ✓ | | | Body |
| 10 | الصبيغ | | ✓ | Bonnet + front left fender + right door + right rear fender / البونيت+رفرف امامى يسار+باب يمين+رفرف خلفى يمين | Paint |
| 11 | الابواب | ✓ | | صدأ من الداخل / It rusted from the inside | Doors |
| 12 | الديكور الداخلي | ✓ | | | Interior modification |
| 13 | السقف | ✓ | | | Roof |
| 14 | الشاسي | | ✓ | Rust corrodes / تاكل الصدا | Chassis |
| 15 | الجير | ✓ | | The tartar was examined visually / تم فحص الجير نظري | Gear |
| 16 | كلنج | | | | Kalag |
| 17 | المحرك | | ✓ | رجة / Shake | Engine |
| 18 | المكيف | ✓ | | | A/C |
| 19 | الإضاءة الامامية | ✓ | | | Hade lithe |
| 20 | الإضاءة الخلفية | | ✓ | كسريمين / Broken right | Brake lithe |
| 21 | أشياء عامة | | | صدأ متفرق على البودي / Scattered rust on the body | General Items |
| الكيلو متر | | 421404 | | | .K M |

ملاحظات :

صدى اسفل المركبة / There is rust under the vehicle
لم تتم التجربة على الطريق / Not tested on the road

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.