

2019	الموديل / Model	6 cylinder	المواصفات / Specification	TOYOTA -	نوع المركبة / Vehicle
ابيض - white	اللون / Color	PETROL-	نوع الوقود / Fuel Type	LAND-CRUISER-	الطراز / Type
JTMHU01JXK4175382					رقم الشاسي / Chassis No

Details	ملاحظات Remarks	ضعيف poor	جيد goog	البيان	م
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test			✓	فحص العادم	2
front & rear glasses			✓	الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats	ـ Dirty	✓		المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension	ـ Peeling	✓		عجلة القيادة	5
Glass doors			✓	زجاج الابواب	6
Front bumper	ـ Liner tire missing		✓	الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper	ـ break	✓		الدعاميه الخلفيه	8
Body			✓	الهيكل	9
Paint	ـ Complete left side + door and rear right fender	✓		الصبغ	10
Doors			✓	الابواب	11
Interior modification			✓	الديكور الداخلي	12
Roof	ـ Echo points	✓		السقف	13
Chassis	ـ Light on the chassis	✓		الشاسي	14
Gear	ـ The tartar was examined visually			الجير	15
Kalag				كلاج	16
Engine				المحرك	17
A/C	ـ Hot air	✓		المكيف	18
Hade lithe	ـ break	✓		الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe		✓		الإضاءة الخلفية	20
General Items				أشياء عامة	21
.K M	430228			الكيلو متر	

ملاحظات :

Not tested on the road / لم يتم التجربة على الطريق

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

- شهادة الشخص سارية وتحضر حالة المركبة وقت الشخص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويتعذر الشخص في هذه الحالة غير ساري.

- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.