



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2019	Model/الموديل	6 cylinder – 6 سلندر	Specification / المواصفات	تويوتا - TOYOTA	نوع المركبة / Vehicle
white-ابيض	Color/اللون	PETROL-بترول	Fuel Type / نوع الوقود	لاند كروزر LAND-CRUISER	Type/الطراز
		Chassis No/رقم الشاسي	JTMHU01J2K5154293		رقم المحرك / Engine no

Details	ملاحظات Remarks	ضعيف poor	جيد good	البيان	م
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test			✓	فحص العادم	2
front & raer glasses			✓	الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats			✓	المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension	قطع / cut	✓		عجلة القيادة	5
Glass doors			✓	زجاج الابواب	6
Front bumper	كسر على الدعامية الامامية / Fracture on the front strut	✓		الدعامية الامامية	7
Rear bumper	كسر على الدعامية الخلفية / Broken back Bumper	✓		الدعامية الخلفية	8
Body	صدأ على الهيكل الداخلي للذبة There is rust in the outer structure of the bag		✓	الهيكل	9
Paint			✓	الصبغ	10
Doors	صدأ داخلي / Internal rust	✓		الأبواب	11
Interior modification			✓	الديكور الداخلي	12
Roof	نقاط الصدأ / Rust points		✓	السقف	13
Chassis	تآكل الصدأ / Rust corrodes	✓		الشاسي	14
Gear	تم الفحص نظري / The tartar was examined visually		✓	الجير	15
Kalag			✓	كلج	16
Engine	رجة في المحرك / Engine jerk	✓		المحرك	17
A/C			✓	المكيف	18
Hade lithe	إضاءة امامية يمين لا تعمل / Right front light not working	✓		الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe			✓	الإضاءة الخلفية	20
General Items	صدأ اسفل المركبة / There is rust under the vehicle			أشياء عامة	21
K M.	585187			الكيلو متر	

ملاحظات: لم تتم التجربة على الطريق + المثبت لا يعمل

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.