



تقييم للحالة الفنية للمركبة
Technical condition of the vehicle

2017	الموديل / Model	4 cylinder - 4 سلندر	المواصفات / Specification	Mitsubishi - متسوبيشي	نوع المركبة / Vehicle
white - ابيض	اللون / Color	DIESEL - ديزل	نوع الوقود / Fuel Type	CANTER	الطراز / Type
JL7B6E1P5HK011109					رقم الشاسي / Chassis No

م	البيان	جيد goog	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم		✓	دخان / smoking	Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي	✓			Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه		✓	Rust on the rear pillar / صدأ على الدعاميه الخلفيه	Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصبيغ	✓		Rust on the back box / صدأ على الصندوق الخلفي	Paint
11	الابواب	✓		Go to the door in front of me, right / تخرج على الباب امامي يمين	Doors
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاسي	✓			Chassis
15	الجير	✓		The tartar was examined visually / تم فحص الجير نظري	Gear
16	كلنج				Kalag
17	المحرك	✓			Engine
18	المكيف	✓			A/C
19	الإضاءة الأمامية	✓		Oil leakage between the engine and gearbox / تسريب زيت بين المحرك والجير	Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية		✓	Broken rear light on the right / كسر على الانارة الخلفية يمين	Brake lithe
21	أشياء عامة				General Items
الكيلو متر		148652			.K M

ملاحظات :

لم تتم التجربة على الطريق / Not tested on the road
مرايا امامية مفقودة / Missing front mirrors

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.