

2019	الموديل / Model	4 cylinder - سلندر 4	المواصفات / Specification	Mitsubishi - متسوبيشي	نوع المركبة / Vehicle Type
ابيض - white	اللون / Color	DIESEL - ديزل	نوع الوقود / Fuel Type	CANTER	الطراز / Type
MEC301DPXKP036419					رقم الشاسي / Chassis No

Details	ملاحظات Remarks	ضعيف poor	جيد goog	البيان	م
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test	دخان /smoking	✓		فحص الغادم	2
front & rear glasses			✓	الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats	قطع على المقاعد -Cut to seats	✓		المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension	تسرب زيت من البويراسترينج /Oil leakage from the borstrange	✓		عجلة القيادة	5
Glass doors			✓	زجاج الابواب	6
Front bumper			✓	الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper	كسر على الدعامه الخلفية -Fracture on the back strut	✓		الدعاميه الخلفيه	8
Body			✓	الهيكل	9
Paint	صدأ على الصندوق الخلفي /Rust on the back box	✓		الصبغ	10
Doors			✓	الابواب	11
Interior modification			✓	الديكور الداخلي	12
Roof			✓	السقف	13
Chassis			✓	الشاسي	14
Gear	تم فحص الجير نظري + تسرب زيت /The tartar was examined visually + oil leakage	✓		الجير	15
Kalag				كلج	16
Engine	تسرب زيت /oil leakage	✓		المحرك	17
A/C	الهواء ساخن /Hot air	✓		المكيف	18
Hade lithe			✓	الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe			✓	الإضاءة الخلفية	20
General Items	البطاطير مفقودة /Bats are missing			أشياء عامة	21
.K M	113112			الكيلو متر	

ملاحظات :

Not tested on the road / لم يتم التجربة على الطريق

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

- شهادة الفحص سارية وتحضر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويتعذر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.