

تقييم للحالة الفنية للمركبة Technical condition of the vehicle

2019	الموديل/ Model	6 cylinder - 6 ملندر	المواصفات/ Specification	توپوتا - TOYOTA	نوع المركبة /Vehicle
ابیض- white	اللون /Color	بترول -PETROL	نوع الوقود/ Fuel Type	لاندكروزر-LAND-CRUISER	الطراز/ Type
	رقم الشاصي/Chassis No				

Details	ملاحظات Remarks		جيد	البيان	م
			goog		,
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test			>	فحص العادم	2
front & raer glasses			>	الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats			>	المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension			>	عجلة القيادة	5
Glass doors			~	زجاج الابواب	6
Front bumper			~	الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper	Fracture on the back strut- كسرعلى الدعامية الخلفية	>		الدعاميه الخلفيه	8
Body	There is rust in the outer structure of the bag- صدا على الهيكل الداخلي للدابة		~	الہیکل	9
Paint			~	الصبغ	10
Doors	Internal echo/ صدا داخلی		~	الابواب	11
Interior modification			>	الديكور الداخلي	12
Roof			>	السقف	13
Chassis	Light on the chassis/ صدا على الشاصي			الشاصي	14
Gear	oil leakage/ تسریب زبت			الجير	15
Kalag		>		كلج	16
Engine	Sound from the engine + cutting/ صوت من المحرك + تقطيع	>		المحرك	17
A/C				المكيف	18
Hade lithe			>	الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe			>	الإضأءة الخلفية	20
General Items	Scattered rust spots on the body/ نقاط صدا متفرقة على البودى			أشياء عامة	21
.К М	346746	الكيلق متر			

ملاحظات :

لم تتم التجربة على الطريق / Not tested on the road

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط. ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.
 - أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the
 inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves
 the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this
 certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration