



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2019	الموديل/Model	4سلندر – 4cylinder	المواصفات / Specification	نيسان - NISSAN	نوع المركبة / Vehicle
ابيض - white	اللون/Color	بترول - PETROL	نوع الوقود / Fuel Type	صني - SUNNY	الطراز/Type
	رقم الشاصي/Chassis No	HDHDN7AD5KG682453			رقم المحرك/Engine no

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل	✓			Brake Test
2	فحص العادم	✓			Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي		✓	تقطيع على مقاعد السائق / Cutting on the driver's seats	Front & rear seats
5	عجلة القيادة		✓		Steering and Suspension
6	زجاج الابواب		✓		Glass doors
7	الدعاميه الاماميه		✓		Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه		✓		Rear bumper
9	الهيكل		✓		Body
10	الصبغ		✓	طرف يسار + رفرف خلفي يمين + دبة Left side + right back flap + bag	Paint
11	الأبواب		✓		Doors
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاصي	✓			Chassis
15	الجير	✓			Gear
16	كلج	✓			Kalag
17	المحرك		✓	تسريب زيت المحرك + صوت المحرك Engine oil leakage + engine sound	Engine
18	المكيف		✓		A/C
19	الإضاءة الأمامية	✓			Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية	✓			Brake lithe
21	أشياء عامة				General Items
	الكيلو متر	274084			✓

ملاحظات:

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.