



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2019	Model/الموديل	4cylinder - 4سلندر	Specification / المواصفات	NISSAN - نيسان	نوع المركبة / Vehicle
white-ابيض	Color/اللون	PETROL - بترول	Fuel Type / نوع الوقود	SUNNY - صني	الطراز / Type
		Chassis No/رقم الشاصي	MDHBN7AD4KG646169		رقم المحرك / Engine no

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم	✓			Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي		✓	Cut / قطع	Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✓			Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصبغ		✓	رفاف خلفية + الدبة + صدا متفرغ Rear fender + bag + Rust in different places	Paint
11	الأبواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification
13	السقف		✓	صدا / Rust	Roof
14	الشاصي	✓			Chassis
15	الجير	✓		تم الفحص نظري / The visual examination was done	Gear
16	كلج				Kalag
17	المحرك		✓	صوت / Suond	Engine
18	المكيف	✓			A/C
19	الإضاءة الأمامية	✓			Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية		✓	لا تعمل / NOT WORK	Brake lithe
21	أشياء عامة			لا تيرتايد امامي امامي مفقود Front latirade front latirade missing	General Items
الكيلو متر		253118		K M.	

ملاحظات: لم تتم التجربة علي الطريق + طعج علي رفرف امامي يمين

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.