



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2017	Model/الموديل	4cylinder - 4سلندر	Specification / المواصفات	تويوتا - TOYOTA	نوع المركبة / Vehicle
silver- فضي	Color/اللون	PETROL- بترول	Fuel Type / نوع الوقود	كامري - CAMRY	الطراز / Type
		رقم الشاصي/Chassis No	6TIBF9FK2HX689157		رقم المحرك / Engine no

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل		✓	علامة (ABS) Sign(ABS)	Brake Test
2	فحص العادم	✓			Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي	✓		قطع على مقعد السائق / Cut to the driver's seat	Front & rear seats
5	عجلة القيادة		✓	قطع على عجلة القيادة / Cut on the steering wheel	Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✓			Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصبغ		✓		Paint
11	الأبواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي		✓	متفكك / Disintegrated	Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاصي	✓			Chassis
15	الجير	✓		تم الفحص نظري / The visual examination was done	Gear
16	كلج				Kalag
17	المحرك		✓	تسريب زيت المحرك + صوت Engine oil leak + noise	Engine
18	المكيف	✓			A/C
19	الإضاءة الأمامية	✓			Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية	✓			Brake lithe
21	أشياء عامة				General Items
الكيلو متر		824099			K M.

ملاحظات: لم تتم التجربة علي الطريق

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.