

تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2017	الموديل/Model	4cylinder - مسلندر	المواصفات/ Specification	توپوتا -TOYOTA	نوع المركبة / Vehicle
فضي-silver	اللون /Color	بترول -PETROL	نوع الوقود/ Fuel Type	کامري - CAMRY	الطراز/ Type
		رقم الشاصي/Chassis No	6T1BF9FK0HX715562		رقم المحرك/ Engine no

5	ملاحظات	ضعيف	جيد	,	
Details	Remarks		good	البيان	٦
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test				فحص العادم	2
front & raer glasses			~	الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats			~	المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension	قطع / Cut	~		عجلة القيادة	5
Glass doors			~	زجاج الابواب	6
Front bumper			~	الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper			~	الدعاميه الخلفيه	8
Body			~	الهيكل	9
Paint		~		الصبغ	10
Doors			~	الأبواب	11
Interior modification	متفکك / Disintegrated	~	~	الديكور الداخلي	12
Roof			~	السقف	13
Chassis			~	الشاصي	14
Gear	تم الفحص نظري / The visual examination was done		~	الجير	15
Kalag				كلج	16
Engine	NOT WORK / لا يعمل			المحرك	17
A/C				المكيف	18
Hade lithe				الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe				الإضاءة الخلفية	20
General Items				أشياء عامة	21
K M. 620965				الكيلو متر	

ملاحظات:

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.