

2017	الموديل / Model	4 cylinder - 4 سلندر	المواصفات / Specification	TOYOTA - توبيتا	نوع المركبة / Vehicle Type
فضي - silver	اللون / Color	PETROL - بترول	نوع الوقود / Fuel Type	INNOVA - اينوفا	الطراز / Type
MHFCX8EM5H0108181					رقم الشاسي / Chassis No

البيان / م	البيان	جيد / Good	ضعيف / Poor	ملاحظات / Remarks	البيان
فحص الفرامل				Brake Test	
فحص العادم		✓		Exhaust Gas Test	
الزجاج الامامي والخلفي		✓		front & rear glasses	
المقاعد امامي وخلفي		✓		Front & rear seats	قطع / to cut
عجلة القيادة		✓		Steering and Suspension	تسرب زيت من البوستراتن Oil leakage from the borstrange
زجاج الابواب		✓		Glass doors	
الدعاميه الاماميه		✓		Front bumper	
الدعاميه الخلفيه		✓		Rear bumper	
الهيكل		✓		Body	
الصبغ		✓		Paint	
الابواب		✓		Doors	
الديكور الداخلي		✓		Interior modification	متفككة / Disintegrated
السقف		✓		Roof	متهل من الداخل / Flabby from the inside
الشاسي		✓		Chassis	
الجير		✓		Gear	تم فحص الجير نظري / The tartar was examined visually
كلاج				Kalag	
المحرك		✓		Engine	تسرب بترول من البخاخات+سرير المحرك مفڪوك Oil leak from injectors + loose engine belt
المكيف		✓		A/C	لا يعمل / NOT WORK
الإضاءة الأمامية		✓		Hade lithe	
الإضاءة الخلفية		✓		Brake lithe	
أشياء عامة				General Items	مسكة عصا الجير مفقودة Lime stick handle missing
الكيلو متر				.K M	601370

ملاحظات :

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

- شهادة الشخص سارية وتحضر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويتعذر الشخص في هذه الحالة غير ساري.

- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.