

2017	الموديل / Model	4 cylinder - سلندر 4	المواصفات / Specification	TOYOTA - نووتا	نوع المركبة / Vehicle Type
فضي - silver	اللون / Color	PETROL - بترول	نوع الوقود / Fuel Type	INNOVA - اينوفا	الطراز / Type
MHFCX8EMXH0108239					رقم الشاسي / Chassis No

البيان / م	البيان	جيد / Good	ضعيف / Poor	ملاحظات / Remarks	البيان
فحص الفرامل				Brake Test	
فحص العادم		✓		Exhaust Gas Test	
الزجاج الامامي والخلفي		✓		front & rear glasses	
المقاعد امامي وخلفي		✓		Front & rear seats	قطع / to cut
عجلة القيادة		✓		Steering and Suspension	
زجاج الابواب		✓		Glass doors	
الدعاميه الاماميه		✓		Front bumper	
الدعاميه الخلفيه		✓		Rear bumper	خدوش على الدعامية الخلفية / Scratches on the back pillar
الهيكل		✓		Body	
الصبغ		✓		Paint	
الابواب		✓		Doors	
الديكور الداخلي		✓		Interior modification	متفككة / Disintegrated
السقف		✓		Roof	
الشاسي		✓		Chassis	
الجير		✓		Gear	تم فحص الجير نظري / The tartar was examined visually
كلاج				Kalag	
المحرك		✓		Engine	تسريب زيت + صوت + تقطيع / Oil leak + noise + cutting
المكيف		✓		A/C	
الإضاءة الأمامية		✓		Hade lithe	اضاءة امامية يسار لا تعمل / Left front light not working
الإضاءة الخلفية		✓		Brake lithe	
أشياء عامة				General Items	لايتير امامي مفقود / Missing front tire liner
الكيلو متر				.K M	714584

ملاحظات :

Not tested on the road / لم يتم التجربة على الطريق

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

- شهادة الشخص سارية وتحضر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويتعذر الشخص في هذه الحالة غير ساري.

- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.