تقييم للحالة الفنية للمركبة
Technical condition of the vehicle

نوع المركبة / Vehicle	تويوتا -TOYOTA	المواصفات / Specification	6سلندر – 6cylinder	الموديل/Model	2019
الطراز/ Type	لاند كروزر-LAND CRUISER	نوع الوقود/ Fuel Type	بترول- PETROL	اللون /Color	ابيض-white
رقم المحرك/ Engine no	JTMHU01J9K5152363		رقم الشاصي/Chassis No		

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم				Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✔			front & raer glasses
4	المقاعد امامي و خلفي	✔			Front & rear seats
5	عجلة القيادة		✔	تقشير على عجلة القيادة / Peeling on the steering wheel	Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✔			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✔			Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✔			Rear bumper
9	الهيكل	✔			Body
10	الصبغ	✔			Paint
11	الأبواب	✔			Doors
12	الديكور الداخلي	✔			Interior modification
13	السقف	✔			Roof
14	الشاصي	✔			Chassis
15	الجير	✔		تم فحص الجير نظري The tartar was examined visually	Gear
16	كلج				Kalag
17	المحرك			لا يعمل / NOT WORK	Engine
18	المكيف				A/C
19	الإضاءة الأمامية				Hade lithe
20	الإضأءة الخلفية				Brake lithe
21	أشياء عامة			طعج علي رفرف خلفي يمين / Stabbed on the right rear fender	General Items
الكيلو متر		332771			K M.

ملاحظات:

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration