



## تقييم للحالة الفنية للمركبة

### Technical condition of the vehicle

2019	Model/الموديل	6cylinder – 6سلندر	Specification / المواصفات	تويوتا-TOYOTA	نوع المركبة / Vehicle
white-ابيض	Color/اللون	PETROL- بترول	Fuel Type / نوع الوقود	لاند كروزر-LAND CRUISER	Type/الطرز
		رقم الشاصي/Chassis No	JTMHU019K4173963		رقم المحرك/Engine no

Details	ملاحظات Remarks	ضعيف poor	جيد good	البيان	م
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test			✓	فحص العادم	2
front & raer glasses			✓	الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats	Cut to seats / قطع على المقاعد		✓	المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension	peeling / تقشير	✓		عجلة القيادة	5
Glass doors			✓	زجاج الابواب	6
Front bumper				الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper	Broken on the strut / كسر على الدعامية	✓		الدعاميه الخلفيه	8
Body				الهيكل	9
Paint	Back door / باب خلفي	✓		الصبغ	10
Doors			✓	الأبواب	11
Interior modification			✓	الديكور الداخلي	12
Roof			✓	السقف	13
Chassis	Light on the chassis/ صدا على الشاصي	✓		الشاصي	14
Gear	The visual examination was done / تم الفحص نظري		✓	الجير	15
Kalag				كلج	16
Engine			✓	المحرك	17
A/C			✓	المكيف	18
Hade lithe			✓	الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe	Broken light on right / كسر على الانارة يمين	✓		الإضاءة الخلفية	20
General Items	Sunroof review/ مراجعة فتحة السقف			أشياء عامة	21
K M.	344101			الكيلو متر	

### ملاحظات: علامة (4WD) تعمل + لم تتم التجربة علي الطريق

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.