

تقييم لحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2019	الموديل / Model	6cylinder – سلندر 6	المواصفات / Specification	TOYOTA - تويوتا	نوع المركبة / Vehicle Type
ابيض-white	اللون / Color	PETROL- بترول	نوع الوقود / Fuel Type	لاند كروزر- LAND CRUISER	الطراز / Type
رقم الشاسي / Chassis No		JTMHU01JXK5153795			رقم المحرك / Engine no

Details	ملاحظات Remarks	ضعيف poor	جيد good	البيان	#
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test		✓		فحص العادم	2
front & rear glasses		✓		الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats		✓		المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension	قطع على عجلة القيادة / Cut on the steering wheel	✓		عجلة القيادة	5
Glass doors		✓		زجاج الابواب	6
Front bumper		✓		الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper		✓		الدعاميه الخلفيه	8
Body		✓		البيكل	9
Paint	طرف يمين + البوينت / Right side + bonnet	✓		الصبغ	10
Doors		✓		الأبواب	11
Interior modification		✓		الديكور الداخلي	12
Roof	نقاط صدا / Echo points	✓		السقف	13
Chassis	صدأ / rust	✓		الشاسي	14
Gear	تم فحص الجير نظري The tartar was examined visually	✓		الجير	15
Kalag		✓		كلج	16
Engine		✓		المحرك	17
A/C		✓		المكيف	18
Hade lithe		✓		الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe				الإضاءة الخلفية	20
General Items	علامة (4WD) WD sign4			أشياء عامة	21
K.M.	354247			الكيلو متر	

ملاحظات :

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.