



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2014	الموديل/Model	6سلندر - 6cylinder	المواصفات / Specification	فولفو-VOLVO	نوع المركبة / Vehicle
ابيض-white	اللون/Color	ديزل-DIESEL	نوع الوقود / Fuel Type	براديسون - PARADISO	الطراز/Type
	رقم الشاصي/Chassis No	YV3S5L62XE167358			رقم المحرك/Engine no

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم	✓			Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & rear glasses
4	المقاعد امامي وخلفي	✓			Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب		✓	كسر زجاج باب السائق The driver's door glass was broken	Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✓			Rear bumper
9	الهيكل		✓	صدام امامي طرف يسار Front bumper, left side	Body
10	الصبغ		✓	خدوش + صدأ متفرغ Scratches + Rust in different places	Paint
11	الأبواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاصي	✓			Chassis
15	الجير	✓		تم فحص الجير نظري / The tartar was examined / visually	Gear
16	كلج				Kalag
17	المحرك	✓			Engine
18	المكيف	✓			A/C
19	الإضاءة الأمامية				Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية		✓	كسر على الانارة الخلفية يسار / Left rear light bulb broken /	Brake lithe
21	أشياء عامة				General Items
	الكيلو متر	217452.1			K M.

ملاحظات: نظام الريديو مفقود

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.