



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2011	Model/الموديل	6 cylinder – 6 سلندر	Specification / المواصفات	MAN- مان	Vehicle / المركبة
white-ابيض	Color/اللون	DIESEL- ديزل	Fuel Type / نوع الوقود	TGS 33.400	Type/الطراز
		Chassis No/رقم الشاصي	WMA26WZZ6BM566612		Engine no/رقم المحرك

Details	ملاحظات Remarks	ضعيف poor	جيد good	البيان	م
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test				فحص العادم	2
front & rear glasses			✓	الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats			✓	المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension	Cut on the steering wheel / قطع على عجلة القيادة	✓		عجلة القيادة	5
Glass doors			✓	زجاج الابواب	6
Front bumper			✓	الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper			✓	الدعاميه الخلفيه	8
Body			✓	الهيكل	9
Paint			✓	الصبغ	10
Doors			✓	الأبواب	11
Interior modification	incoherent / متفكك	✓		الديكور الداخلي	12
Roof			✓	السقف	13
Chassis			✓	الشاصي	14
Gear				الجير	15
Kalag				كلج	16
Engine	تسريب زيت + لا يعمل البطاريات مفقودة Oil leak + not working batteries missing			المحرك	17
A/C				المكيف	18
Hade lithe				الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe				الإضاءة الخلفية	20
General Items	كسر علي المقصورة الداخلية Broken on the interior cabin			أشياء عامة	21
K M.	# #			الكيلو متر	

ملاحظات:

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.