



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2023	Model/الموديل	3cylinder – 3سلندر	Specification / المواصفات	ميتسوبيشي Mitsubishi	Vehicle / المركبة
white-ابيض	Color/اللون	PETROL- بترول	Fuel Type / نوع الوقود	MIRAGE - ميراج	Type / الطراز
		Chassis No/رقم الشاسي	MMDAAT8J0PH001243		Engine no / رقم المحرك

Details	ملاحظات Remarks	ضعيف poor	جيد good	البيان	م
Brake Test			✓	فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test			✓	فحص العادم	2
front & raer glasses			✓	الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats			✓	المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension			✓	عجلة القيادة	5
Glass doors			✓	زجاج الابواب	6
Front bumper			✓	الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper			✓	الدعاميه الخلفيه	8
Body			✓	الهيكل	9
Paint			✓	الصبغ	10
Doors			✓	الأبواب	11
Interior modification			✓	الديكور الداخلي	12
Roof			✓	السقف	13
Chassis			✓	الشاسي	14
Gear			✓	الجير	15
Kalag				كلج	16
Engine			✓	المحرك	17
A/C			✓	المكيف	18
Hade lithe			✓	الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe			✓	الإضاءة الخلفية	20
General Items				أشياء عامة	21
K M.	25731			الكيلو متر	

ملاحظات:

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.